

Bezpečnostní varování

Zastavte používání mechanického prusíku Petzl ZIGZAG




Tato informace navazuje na bezpečnostní informaci vydanou 15. dubna 2013

V pátek 12. dubna byla firma Petzl informována o náhodném pádu, ke kterému došlo ve školícím středisku v Německu. Zraněná osoba se pohybovala ve výšce za pomoci mechanického prusíku Petzl ZIGZAG. Počáteční ohledání ukázalo, že pád byl zapříčiněn selháním připojovacího otvoru pro konec lana. Vyšetřování a další provedené zkoušky nás vedly k závěru, že toto selhání bylo způsobeno specifickou polohou horní karabiny, která se vzpříčila šikmo mimo hlavní osu a takto zatížena byla páčena.

Výsledky zkoušek Petzl:

1/3 - Mez pevnosti připojovacího otvoru pro lano u produktu ZIGZAG


S takto umístěnou karabinou je mez pevnosti připojovacího otvoru vyšší než 15 kN.



2/3 - ZIGZAG se vzpříčenou horní karabinou


Jedná se o nesprávnou polohu karabiny.

Poznámka: většina karabin zkoušených tímto způsobem se sama otočila do správné polohy, a byla zatížena v hlavní podélné ose, již při zatížení 2 kN. Některé karabiny se přetočily do správné polohy při 10 kN, aniž by poškodily připojovací otvor.



3/3 - ZIGZAG se vzpříčenou a mimo osu otočenou karabinou

Jedná se o nesprávnou polohu karabiny.



U této polohy karabiny jsme zaznamenali selhání připojovacího otvoru produktu ZIGZAG při zatížení 4 kN (ekvivalent krátkého pádu, opakovaného rázu, nebo náhlého zastavení, atd.).

Vzpříčená horní karabina v této poloze znásobuje síly působící na připojovací otvor a způsobí jeho selhání.

Opatření Petzl:

1 - Vzhledem k bezpečnostnímu opatření vás žádáme, abyste přestali používat mechanický prusik Petzl ZIGZAG.

2 - Toto varování zůstane v platnosti do té doby, než odsouhlasíme a uveřejníme odpovídající řešení, které zajistí maximální bezpečnost uživatelů produktu ZIGZAG.

3 - Rozhodli jsme se zastavit prodej mechanického prusiku ZIGZAG.

4 - I když v současné době existuje několik variant, jak udržet horní karabinu ve správné poloze v její hlavní podélné ose, Petzl nemůže zaručit jejich efektivitu ve všech případech, protože je všechny k dnešnímu dni dostatečně nevyzkoušel.

5 - Naše týmy jsou mobilizovány, aby urychleně našly a ověřily řešení speciálně pro produkt ZIGZAG, aby horní karabina zůstala orientována v její hlavní podélné ose.

6 - Toto řešení bude dostupné na stránkách www.petzl.com nejpozději do 22. května 2013.

Jsme si plně vědomi nepříjemností způsobených touto informací. Prosím přijměte naše omluvy a uvědomte si, že tuto událost bereme velmi vážně. Bezpečnost našich uživatelů je prvotní prioritou značky Petzl. Děkujeme za Vaši pokračující důvěru.